



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.C.

Eseguito il 03/04/2023

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 15992

Motore n° 5000011745

Matricola 56179

Comm. n° 20230256

Specifiche: MOTORE ANSALDO DH250SK N.56179 KW.257 G.1550-1800 V.400 A.699 Ve.215 Ae.10,5-7,1

KW.257

Cuscinetto L.C.: 6318/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6315/2RSC3

IL MOTORE MONTA TERMICHE PTC

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,1	20	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: >1999 Compensazione: _____	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 20°

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **EG571**

Q.tà spazzole: **20**

Mis. spazzole: **10+10-32-40**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: **ISO10816-3MAQCCHINE GRUPPO 2**

Lato Comando: **0,9**

Lato Opp. Comando: **0,8**

Giri/min.: **1580**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: **21**

DBC: **9**

DBM: **15**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **20**

DBC: **7**

DBM: **17**

GIRI/min

DBI: **1580**

DBC: **1580**

DBM: **1580**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	200	12	151	10,5/780
	400	15	151	10,5/1580
	400	15	104	7,1/1770

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	200	12	151	10,5/780
	400	15	151	10,5/1580
	400	15	104	7,1/1770

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI