

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a - 03010 Patrica (FR)
 Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345 SDI-MSUXCR1
 Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
 Email: info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
 Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
 UNI EN ISO 9001:2015
 934010405

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 15/05/2023

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 16035

Motore n° 5000012772

Matricola 56176

Comm. n° 20230290

Specifiche: MOTORE ANSALDO DH90L-J N.56176 KW.6,6 G.2500 V.400 A.19,7 Ve.220 Ae.1,0

KW.6,6

Cuscinetto L.C.: 6206 2RS-C3

Cuscinetto L.O.C.: 6305 2RS-C3

Motore monta protezoone termiche N 2 NTC

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,2	162	Indotto: <1999 Eccitazione: <1999 Armat.: <1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 20C°

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: SA45

Q.tà spazzole: N 2

Mis. spazzole: (5+5)*16*32

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0,4

Lato Opp. Comando: 0,4

Giri/min.: 2500

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19

DBI: 17

DBI: 2500

DBC: 3

DBC: 2

DBC: 2500

DBM: 12

DBM: 11

DBM: 2500

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0,6	170	1/689
	400	0,7	175	1/2713

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0,6	170	1/688
	400	0,7	173	1/2713

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
 AMEDEO LISI