

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a - 03010 Patrica (FR)
 Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345 SDI-MSUXCR1
 Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
 Email: info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
 Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
 UNI EN ISO 9001:2015
 934010405

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 19/04/2023

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 16019

Motore n° 5000010559

Matricola 56214/3345

Comm. n° 20230332

Specifiche: MOTORE ANSALDO GH180MK N.56214/3345 KW.97 G.1990 V.400 A.274 Ve.224,6 Ae.6

KW.97

Cuscinetto L.C.: 6214 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6211 2RS/C3

Motore arrivato in azienda sprovvisto di spazzole

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,3	35	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: >1999 Compensazione: _____	1000	Ind.-Campi: _____ Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 20C°

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: _____

Q.tà spazzole: _____

Mis. spazzole: _____

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0,4

Lato Opp. Comando: 0,3

Giri/min.: 2000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 22

DBI: 20

DBI: 2000

DBC: 3

DBC: 2

DBC: 2000

DBM: 12

DBM: 11

DBM: 2000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	200	4,2	165	6/1022
	400	6,5	170	6/2000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	200	4,2	166	6/1022
	400	6,5	170	6/2000

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
 AMEDEO LISI