

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccio, 16/a - 03010 Patrica (FR)
 Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345 SDI-MSUXCR1
 Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
 Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
 Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
 UNI EN ISO 9001:2015
 934010405

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 26/05/2023

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 16044

Motore n° 5000016111

Matricola 56189

Comm. n° 20230385

Specifiche: MOTORE ANSALDO DH225LK N.56189 KW.200 GIRI 1800 V.440 A.502 Ve225 Ae8,2-6,9
 Kg.855

KW.200

Cuscinetto L.C.: 6317/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6315-2RS1/C3

Motore monta protezioni termiche che misurano 253Ω

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,3	27	Indotto: 150 Eccitazione: 140 Armat.: 160 Compound: 160 Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 20C°

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: E101

Q.tà spazzole: N12

Mis. spazzole: (10+10)*32*45

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0,4

Lato Opp. Comando: 0,4

Giri/min.: 1800

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 20

DBC: 3

DBM: 12

DBI: 19

DBC: 2

DBM: 11

DBI: 1800

DBC: 1800

DBM: 1800

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	200	4,3	186	8,2/700
	440	5,6	186	8,2/1600
	440	5,8	146	6,9/1800

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	200	4,3	185	8,2/699
	400	5,6	186	8,2/1600
	440	5,8	146	6,9/1800

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
 AMEDEO LISI