

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccio, 16/a - 03010 Patrica (FR)
 Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345 SDI-MSUXCR1
 Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
 Email: info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
 Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
 UNI EN ISO 9001:2015
 934010405

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 26/05/2023

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 16043

Motore n° 5000012221

Matricola 56185

Comm. n° 20230388

Specifiche: MOTORE ANSALDO DH200MK N.56185 KW.105 G.1360 V.400 A.298 Ve.222 Ae.6,8

KW.105

Cuscinetto L.C.: NU 315-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto L.O.C.: 6312-2RS1-C3

Motore monta protezioni termiche del tipo PTC

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,2	23	Indotto: 300 Eccitazione: 250 Armat.: 700 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 20C°

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: E101

Q.tà spazzole: N°8

Mis. spazzole: (10+10)*32*45

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINEGRUPPO2

Lato Comando: 0,4

Lato Opp. Comando: 0,4

Giri/min.: 1360

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19

DBI: 17

DBI: 1360

DBC: 3

DBC: 2

DBC: 1360

DBM: 12

DBM: 11

DBM: 1360

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	200	3	170	6,8/700
	400	4,1	170	6,8/1390

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	200	3	170	6,7/1380
	400	4,1	171	6,8/1390

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
 AMEDEO LISI