

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a - 03010 Patrica (FR)
 Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345 SDI-MSUXCR1
 Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
 Email: info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
 Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
 UNI EN ISO 9001:2015
 934010405

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 25/05/2023

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 16037

Motore n° 5000013811

Matricola

Comm. n° 20230389

Specifiche: MOTORE ANSALDO GH132M N.56202/3279 1880G/min V400 89A Ve220 Ae2,88 KW.31,2

Cuscinetto L.C.: 6310 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6308 2RS/C3

Motore monta protezioni termiche PTC

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,3	61	Indotto: >150 Eccitazione: >150 Armat.: >400 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 20C°

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: RE59W

Q.tà spazzole: N°4

Mis. spazzole: (6,25+6,25)*25*32

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0,3

Lato Opp. Comando: 0,3

Giri/min.: 1880

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19

DBI: 18

DBI: 1880

DBC: 3

DBC: 2

DBC: 1880

DBM: 12

DBM: 11

DBM: 1880

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0,9	180	2,88/500
	400	1,5	180	2,88/1900

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0,9	178	2,88/500
	400	1,5	180	2,88/1900

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
 AMEDEO LISI