



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, li 21/04/2023

Spett.le
COGEME ITALIA s.r.l.
S.S. PADANA VERSO VERONA, 6
36100 VICENZA (VI)

Verbale n° **16005** Motore n° **5000015658** Matricola **N.YFVD48068501001**
Comm. n° **20230269** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT6034-4AK71-3AA6 N.YFVD48068501001 Mo Nm.2,0 A.2,6 G.9700 Mn Nm.1,40 A.2,1 G.6000 V.294

Cuscinetto L.C.: 6202 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6001 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 2000 Giri, 0.4 Ampere. Rotazione antioraria: 2000 Giri, 0.4 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	5	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	5	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	5	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo 19°C				Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: **ERN 1387 2048 Impulsi**
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.2**

Lato Opp. Comando: **0.2**

Giri/min.: **2000**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: _____
DBC: _____
DBM: _____

DBI: _____
DBC: _____
DBM: _____

DBI: _____
DBC: _____
DBM: _____

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI