



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Servomotore

Eseguito il 29/12/2023

Spett.le

COGEME ITALIA s.r.l.

S.S. PADANA VERSO VERONA, 6

36100 VICENZA

(VI)

Verbale n° 16213

Motore n° 5000014806

Matricola N.EL0825238

Comm. n° 20231036

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1PH6137-4NF46-Z N.EL0825238 KW.18,5 G.1500 V.293 A.53

KW.18.5

Cuscinetto L.C.: 6209 2RS/C3-NU2209 E-XL-T Cuscinetto L.O.C.: 6209 2RS/C3

Collaudo motore a vuoto: 293V 17,00A 1500GIRI

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$
FASE U	1,2	>1999
FASE V	1,2	>1999
FASE W	1,2	>1999
Temperatura collaudo: 20C°		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: OK

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: ERN 1387 2048 IMP

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,3

Lato Opp. Comando: 0,3

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 15	DBI: 15	DBI: 1500
	DBC: 2	DBC: 3	DBC: 1500
	DBM: 11	DBM: 15	DBM: 1500

SURGE TEST
2E+1000V

ESITO
OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI