



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 21/04/2023

Spett.le
CUMA SCARL Scarl
Via Anna Maria Adoni, 1
43121 PARMA (PR)

Verbale n° **16004** Motore n° **5000016009** Matricola **59924**
Comm. n° **20230177** Specifiche: MOTORE ANSALDO CT555W4 N.59924 KW.250 G.1489 V.6000 A.29.8 Hz.50 Kg.1925
CUSCINETTI
NU234M/C3
6322/C3
KW.250
Cuscinetto L.C.: NU324E-XL-M1-C3 Cuscinetto L.O.C.: 6322/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 900 Volt, 4.4 Ampere, 1500 Giri.
Collaudo scaldiglòie: 230 Volt, 1.4 Amper, 164 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	3.74	>1000	6000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	3.74	>1000		Avv. Riparato: _____
FASE W	3.74	>1000		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo 13°C				Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO DBC/DBM 10--/--20	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 22	DBI: 21	DBI: 1500
	DBC: 2	DBC: 3	DBC: 1500
	DBM: 12	DBM: 14	DBM: 1500

SURGE TEST
5000 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI