



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 21/04/2023

Spett.le
CUMA SCARL Scarl
Via Anna Maria Adoni, 1
43121 PARMA (PR)

Verbale n° **16003** Motore n° **5000014526** Matricola
Comm. n° **20230178** Specifiche: MOTORE ANSALDO CT355W4 N.59917 KW.250 G/min1489 V.6000 KG.1930

Cuscinetto L.C.: NU324E-XLM1-C3

Cuscinetto L.O.C.: 6322/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 900 Volt, 4.6 Ampere, 1500 giri.
Collaudo scaldiglie: 230 Volt, 1.8 Ampere, 130 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	3.73	>1000
FASE V	3.73	>1000
FASE W	3.73	>1000
Temperatura collaudo 15°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

6000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **22**
DBC: **4**
DBM: **13**

DBI: **21**
DBC: **2**
DBM: **12**

DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
5000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI