



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 04/04/2023

Spett.le
CUMA SCARL Scarl
Via Anna Maria Adoni, 1
43121 PARMA (PR)

Verbale n° **15993** Motore n° **5000016011** Matricola **59918**
Comm. n° **20230179** Specifiche: MOTORE ANSALDO CT355W4 N.59918 KW.250 G/min1479 V.6000 KG.1930
CUSCINETTI
NU324M/C3
6322/C3
KW.250
Cuscinetto L.C.: NU324E-XL-M1-C3 Cuscinetto L.O.C.: 6322/C3

NOTE:

Collaudfo vuoto: 900 Volt, 4.3 Ampere, 1500 Giri.
Collaudo scaldiglie: 230 Volt, 1.4 Ampere, 160 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	3.74	>1000	6000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	3.74	>1000		Avv. Riparato: _____
FASE W	3.74	>1000		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo		15°C		Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO DBC/DBM 10--/--20	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 22	DBI: 21	DBI: 1500
	DBC: 3	DBC: 4	DBC: 1500
	DBM: 11	DBM: 15	DBM: 1500

SURGE TEST
5000 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI