



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 12/05/2023

Spett.le

DIANO CEMENTI S.P.A.

VIA NAZIONALE, 113 - LAZZARO

89062 MOTTA SAN GIOVANNI ( RC )

Verbale n° 16021

Motore n° 5000010910

Matricola 2310711

Comm. n° 20230121

Specifiche: MOTORE PELLIZZARI GAS 1000/6 N.2310711 CV.840 G.960 V.380 A.1120 ROTORE V.915 A.415

CV.840

Cuscinetto L.C.: NU 326-E-XL-M1 C3

Cuscinetto L.O.C.: 6320 C3

Note:

Collaudo a vuoto: 380 Volt, 210 Ampere, 1000 Giri.

Rapporto di trasformazione: 100 Volt Statore 245 Volt Rotore.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	0,004	>1000
FASE V	0,004	>1000
FASE W	0,004	>1000

Temperatura collaudo: \_\_\_\_\_

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

<b>1000</b>	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: <b>OK</b>
	Altro: _____

Nm Motore: \_\_\_\_\_

Resolver: \_\_\_\_\_

Nm Freno: \_\_\_\_\_

Encoder: \_\_\_\_\_

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,5

Lato Opp. Comando: 0,5

Giri/min.: 1000

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO DBC/DBM 10-/-20	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 18	DBI: 17	DBI: 1000
	DBC: 6	DBC: 5	DBC: 1000
	DBM: 14	DBM: 12	DBM: 1000

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore  
**ANGELO LISI**