



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 04/01/2023

Spett.le
DMI s.r.l. divisione meccanica industriale
VIA CERRO TARTARI, SNC
03043 CASSINO (FR)

Verbale n° **15922** Motore n° **5000015931** Matricola **108.00826**
Comm. n° **20230015** Specifiche: MOTORE LIDKOPING HP180L/2-4-3P N.108.00826 KW.28/26 G.3400/1700 V.440 A.50/46

KW.28/26

Cuscinetto L.C.:

Cuscinetto L.O.C.:

NOTE:

Collaudo a vuoto: 440 Volt, 10,5 Ampere, 1696 Giri.
440 Volt, 7,5 Ampere, 3400Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,2	>1999 Mohm
FASE V	0,2	>1999 Mohm
FASE W	0,2	>1999 Mohm

Temperatura collaudo **18°C**

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK** _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,5**

Lato Opp. Comando: **0,5**

Giri/min.: **1696**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: _____
DBC: _____
DBM: _____

DBI: _____
DBC: _____
DBM: _____

DBI: _____
DBC: _____
DBM: _____

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI