



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Servomotore

Eseguito il 23/01/2024

Spett.le

ESSE.G SRL

Via Casilina km 62,600

03012 Anagni

(FR)

Verbale n° 16251

Motore n° 5000016284

Matricola

Comm. n° 20230775

Specifiche: MOTORE SENZA TARGA

Cuscinetto L.C.: 6205 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6204 2RS/C3


Collaudo motore senso orario 380V 0,57A

Collaudo motore senso antiorario : 380V 0,57A

Motore monta protezioni termiche: 240 ohm

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	0,4	>1999
FASE V	0,4	>1999
FASE W	0,4	>1999
Temperatura collaudo: 20C°		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: **OK**

Nm Motore: 6

Resolver: **TAMAGAWA 2P**

Nm Freno: 12

Encoder: _____

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,3

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: **ISO 10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21

DBI: 20

DBI: 3000

DBC: 2

DBC: 3

DBC: 3000

DBM: 12

DBM: 11

DBM: 3000

SURGE TEST

ESITO

2E+1000V

OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI