



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Servomotore

Eseguito il 07/11/2023

Spett.le

FANTINI SUD S.P.A.

S.P.CASILINA PER SGURGOLA, SNC

03012 ANAGNI

(FR)

Verbale n° **16174**

Motore n° **5000016336**

Matricola **N.FD6642D65001001**

Comm. n° **20230905**

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FK7105-5AF71-1AG0 N.YFD6642D65001001 Nm.26 G.3000 V.294 A.18

Nm.26

Cuscinetto L.C.: 6208/2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6206/2RS/C3

Collaudo a vuoto: 3000Giri ; 1,41A Rotazione oraria ; Rotazione antioraria 3000Giri ; 1,41 A

Motore monta protezioni termiche del tipo KTY

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	<u>0,3</u>	<u>>1999</u>	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	<u>0,3</u>	<u>>1999</u>		Avv. Riparato: _____
FASE W	<u>0,3</u>	<u>>1999</u>		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo <u>20C°</u>				Altro: _____

Nm Motore: 26

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: **ERN 1387-2048 IMP**

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,3

Lato Opp. Comando: 0,3

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE DI GRUPPO 2

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: <u>18</u>	DBI: <u>17</u>	DBI: <u>3000</u>
	DBC: <u>2</u>	DBC: <u>3</u>	DBC: <u>3000</u>
	DBM: <u>11</u>	DBM: <u>12</u>	DBM: <u>3000</u>

SURGE TEST
2E+1000V

ESITO
OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI