



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Servomotore

Eseguito il 05/07/2023

Spett.le

GE AVIO S.r.l.

VIA I MAGGIO, 99

10040 RIVALTA DI TORINO (TO)

Verbale n° 16085

Motore n° 5000016179

Matricola N.YFC635906801001

Comm. n° 20230555

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FK7103-5AF71-1TB0 N.YFC635906801001 Nm.14 G.3000 V.258 A.12
RESOLVER p=1 N03 BRAKE VDC.24 W.24,9

Nm.14

Cuscinetto L.C.: 6208 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6206 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 2.8 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 2.8 Ampere.

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA STATORICA Ω		ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.2	>1000	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0.2	>1000		Avv. Riparato: _____
FASE W	0.2	>1000		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 24°C				Altro: _____

Nm Motore: **35 a 25 Ampere**

Resolver: **ETE T2G09-E202**

Nm Freno: **43**

Encoder: _____

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.2**

Lato Opp. Comando: **0.2**

Giri/min.: **3000**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **22**

DBI: **21**

DBI: **3000**

DBC: **3**

DBC: **4**

DBC: **3000**

DBM: **12**

DBM: **14**

DBM: **3000**

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI