



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Servomotore

Eseguito il 07/12/2023

Spett.le

Grimaldi S.p.A.

Via Comunale S. Giuseppe n.25

81043 CAPUA

(CE)

Verbale n° **16199**

Motore n° **5000016221**

Matricola **N.00388656**

Comm. n° **20230637**

Specifiche: MOTORE LENZE MDFKARS090-22 N.00388656 Nm.21,5 KW.3,8 G.1680 V.,390 A.8,5 HZ.60

Nm.21,5 KW.3,8

Cuscinetto L.C.: 6206 /2RSC3

Cuscinetto L.O.C.: 6205 /2RSC3

PROVATO A 1500 GIRI ASSORBIMENTO 2 AMPERE

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$
FASE U	3,4	>1999
FASE V	3,4	>1999
FASE W	3,4	>1999
Temperatura collaudo 20°		

MEGGER
VOLT

1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: **21,5**

Resolver: **TS2650N11E78**

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,9**

Lato Opp. Comando: **0,9**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **20**

DBI: **19**

DBI: **1500**

DBC: **5**

DBC: **7**

DBC: **1500**

DBM: **15**

DBM: **12**

DBM: **1500**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI