



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Servomotore

Eseguito il 13/10/2023

Spett.le

Grimaldi S.p.A.

Via Comunale S. Giuseppe n.25

81043 CAPUA

(CE)

Verbale n° **16159**

Motore n° **5000016222**

Matricola **N.0283729**

Comm. n° **20230638**

Specifiche: MOTORE LENZE MDFKARS090-22 N.0283729 Nm.21,5 KW.3,8 G.1680 V.390 A.8,5

Nm.21,5 KW.3,8

Cuscinetto L.C.: 6206 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6205 2RS/C3

Motore monta protezioni termiche tipo: KLIXON

Collaudo motore: 1680 Giri 2,24 A CLOS VECTOR

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω
FASE U	0,1	>1999
FASE V	0,1	>1999
FASE W	0,1	>1999

Temperatura collaudo **20C°**

MEGGER
VOLT

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: **OK**

Nm Motore: _____

Resolver: **TAMAGAWA TS2650N11E78**

Nm Freno: **22**

Encoder: _____

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,4**

Lato Opp. Comando: **0,4**

Giri/min.: **1680**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **16**

DBI: **13**

DBI: **1680**

DBC: **3**

DBC: **2**

DBC: **1680**

DBM: **11**

DBM: **13**

DBM: **1680**

SURGE TEST
2E+1000V

ESITO
OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI