

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccio, 16/a - 03010 Patrica (FR)
 Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345 SDI-MSUXCR1
 Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
 Email : info@rem-motori.it ; amministratore@rem-motori.it
 Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
 UNI EN ISO 9001:2015
 RO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, li 05/01/2023

Spett.le

SLIM ALUMINIUM S.P.A.

PIAZZALE DELL'ALLUMINIO

04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° 15923

Motore n° 5000015932

Matricola UD1706/76528711-001

Comm. n° 20230017

Specifiche: VENTILATORE CBI FANS CON MOTORE SIEMENS 1LE1503-2AA43-4AB4
 N.UD1706/76528711-001 KW.30 G.2955 V.400/690 A.53/30.5 N. SLIM 1640
 CUSCINETTI : 6212 2Z/C3 - 6212 2Z/C3
 KW.30

Cuscinetto L.C.: 6212 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6212 2RS/C3


NOTE:

Collaudo a vuoto: 690 Volt, 13,6 Amper, 2987 Giri.

Valore di resistenza della protezione termica misurato: 208Ω

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,12	>1000
FASE V	0,12	>1000
FASE W	0,12	>1000

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,4

Lato Opp. Comando: 0,4

Giri/min.: 2987

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: 24

DBC: 4

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 24

DBC: 5

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 2987

DBC: 2987

DBM: 2987

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
 ETTORE ROMA