



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggiopec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 10/08/2023

Spett.le

SLIM ALUMINIUM S.P.A.

PIAZZALE DELL'ALLUMINIO

04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° 16120

Motore n° 5000015801

Matricola 5111/78/1

Comm. n° 20230672

Specifiche: MOTORE RELIANCE CON TARGA POCO LEGGIBILE C13LN N.5111/78/1 KW.16 G.2500
V.400 A.47 Vecc.180 Aecc.2

KW.16

Cuscinetto L.C.: 6307 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6306 2RS/C3

NOTE:

Collaudo bobina freno: 100 Volt 0.5 Ampere.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.7	69	Indotto: >1000 Eccitazione: >1000 Armat.: >1000 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: 80 _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG98 _____

Q.tà spazzole: 8 _____

Mis. spazzole: 10 X 20 X 32 _____

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: _____

Lato Comando: 0.4 _____

Lato Opp. Comando: 0.4 _____

Giri/min.: 2624 _____

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 22 _____

DBI: 21 _____

DBI: 2624 _____

DBC: 3 _____

DBC: 4 _____

DBC: 2624 _____

DBM: 13 _____

DBM: 11 _____

DBM: 2624 _____

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	400	1.6	100	1.5/2624

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	400	1.6	100	1.5/2623

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI