R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it

Dasa-Rägister
UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.
Patrica, lì 08/02/2023

Spett.le
IFIS S.p.A.
VIA P. IANNIELLO, 28
80027 FRATTAMAGGIORE (NA)

Verbale n° **15946** *Motore n°* **5000013140** *Matricola* **18099/1996**

Comm. n° **20230098** *Specifiche:* MOTORE CEAR MCF250S N.18099/1986 KW.147 G.2000 V.440 A.359 Ve.220 Ae.5,3 CON VETILATORE E DINAMO

KW.147

Cuscinetto L.C.: NU 317 E-XL-M1-C3 *Cuscinetto L.O.C.:* 6314 C3

NB:
IL MOTORE MONTA PROTEZIONE TERMICA DEL TIPO KLIXON

RESISTENZA ARMATURA Ω	*RESISTENZA ECCITAZIONE Ω*
0,3	**29,5**

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
Indotto: **>1999**
Eccitazione: **>1999**
Armat.: **>1999**
Conpound:
Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
Ind.-Campi: **OK**
Riparato: **OK**
Revisionato: **OK**
Collett.: **OK**

PROVA TACKO
V: **60,2**
Riple: **3**
Nm Motore:
Nm Freno:

SPAZZOLE
Tipo Spazzola: **L78P**
Q.tà spazzole: **16**
Mis. spazzole: **(8+8)x32x40**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
Grado di vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**
Lato Comando: **0,3**
Lato Opp. Comando: **0,3**
Giri/min.: **2016**

CUSCINETTO SPM	*LATO COMANDO*	*LATO OPP. COMANDO*	*GIRI/min*
DBI:	**23**	**22**	**2016**
DBC:	**3**	**2**	**2016**
DBM:	**12**	**11**	**2016**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA

V.tacko	*V.a*	*A.a*	*Ve*	*Ae/GIRI*
	100	**8,5**	**168**	**5,3/458**
	200	**9,2**	**168**	**5,3/916**
	440	**10,1**	**168**	**5,3/2016**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA

V.tacko	*V.a*	*A.a*	*Ve*	*Ae/GIRI*
	100	**8,5**	**168**	**5,3/458**
	200	**9,2**	**168**	**5,3/916**
	440	**10,1**	**168**	**5,3/2016**

SURGE TEST *ESITO*
2E+1000 **OK**

Firma Collaudatore
COSTANTINO SCACCIA