



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Servomotore

Eseguito il 12/02/2024

Spett.le

IFIS S.p.A.

VIA P. IANNIELLO, 28

80027 FRATTAMAGGIORE

(NA)

Verbale n° **16090**

Motore n° **5000016176**

Matricola **N.YFUN41655803003**

Comm. n° **20230552**

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FK7105-5AF71-1PA0 N.YFUN41655803003 Nm.26,0 G.3000 V.294 A.18 RESOLVER P=1

Nm.26,0

Cuscinetto L.C.: 6206 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6208 2RS/C3

Collaudo Motore a vuoto : Rotazione oraria 3000 Giri 1,18 A. Rotazione antioraria 3000 Giri 1,18A

Il motore monta protezioni termiche del tipo KTY84

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω
FASE U	0,2	>1999
FASE V	0,2	>1999
FASE W	0,2	>1999

Temperatura collaudo **20C°**

MEGGER
VOLT

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: **26**

Resolver: **TYCO T2G09-E202**

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,2**

Lato Opp. Comando: **0,3**

Giri/min.: **3000**

Grado Vibrazione: **ISO 10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **22**

DBI: **21**

DBI: **3000**

DBC: **4**

DBC: **3**

DBC: **3000**

DBM: **13**

DBM: **11**

DBM: **3000**

SURGE TEST

ESITO

2E+1000V

OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI