



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Servomotore

Eseguito il 15/11/2023

Spett.le

IFIS S.p.A.

VIA P. IANNIELLO, 28

80027 FRATTAMAGGIORE

(NA)

Verbale n° **16180**

Motore n° **5000015680**

Matricola **N.WN1233929010003**

Comm. n° **20230934**

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1PL6 186-4HF000AA9-Z N.WN1233929010003 KW.108 G.1500 V.340 A.233 HZ.51 KW.125 G.1750 V.400 A.231 HZ.59 KW.135 G.2000 V.460 A.220 HZ.68

KW.108

Cuscinetto L.C.: 6214/2Z

Cuscinetto L.O.C.: 6214/2Z

Collaudo a vuoto: 40Volt, 80Ampere. 1500 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo KTY84

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω
FASE U	0,1	>1999
FASE V	0,1	>1999
FASE W	0,1	>1999

Temperatura collaudo **20C°**

MEGGER
VOLT

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: **ERN 1331 1024 imp**

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,2**

Lato Opp. Comando: **0,2**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE DI GRUPPO 2**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **19**

DBI: **19**

DBI: **1500**

DBC: **4**

DBC: **2**

DBC: **1500**

DBM: **13**

DBM: **12**

DBM: **1500**

SURGE TEST

ESITO

2E+1000V

OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI