



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggiopec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 28/06/2023

Spett.le

IRCE S.P.A.

VIA LASIE, 12/A

40026 IMOLA

(BO)

Verbale n° 16080

Motore n° 5000016093

Matricola 103/70/1

Comm. n° 20230352

Specifiche: MOTORE SICME C13M/PVAA/B5 N.103/70/1 KW.9,5 G.2500 Va.440 Aa.28 Ve.110 Ae.1.4

KW.9,5

Cuscinetto L.C.. 6307/2RS C3

Cuscinetto L.O.C.. 6306/2RS C3

Ventilatore provato: 400 V 0,6A

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,3	63	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: >1999 Compensazione: _____	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo 20°

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **EG670**

Q.tà spazzole: **N°2**

Mis. spazzole: **(12,5+12,5)*20*25**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione. **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

Lato Comando: **0,4**

Lato Opp. Comando. **0,4**

Giri/min.: **2500**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **21**

DBI: **20**

DBI: **2500**

DBC: **2**

DBC: **4**

DBC: **2500**

DBM: **12**

DBM: **13**

DBM: **2500**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	200	0,8	110	1,4/1052
	440	1	110	1,4/2500

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	200	0,8	109	1,4/1054
	440	1	111	1,4/2502

SURGE TEST

ESITO

2E+1000V

OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI