



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Servomotore

Eseguito il 24/03/2023

Spett.le

IRPLAST S.P.A.

STRADA PROVINCIALE VAL D'ELSA SNC

50053 EMPOLI

(FI)

Verbale n° 15961

Motore n° 5000011770

Matricola 106168

Comm. n° 20230120

Specifiche: MOTORE MAGNETIC BLQ-43-P-45 N.106168 Nm.3,2 G.4500 V.37V/KRP, A.5,7

Nm.3,2

Cuscinetto L.C.: 6204 /2RS C3


Cuscinetto L.O.C.: 6203 /2RSC3

Motore provato a 3000 giri ampere 0,64
termica klikson

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$
FASE U	1,5	>1999
FASE V	1,5	>1999
FASE W	1,5	>1999

Temperatura collaudo: 15°

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: 3,2

Nm Freno: 3,2

Resolver: TAMAGAWA TS26400N641E10

Encoder: _____

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,9

Lato Opp. Comando: 0,9

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: ISO10816-MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19

DBI: 19

DBI: 3000

DBC: 5

DBC: 8

DBC: 3000

DBM: 15

DBM: 12

DBM: 3000

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI