



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Servomotore

Eseguito il 24/03/2023

Spett.le

IRPLAST S.P.A.

STRADA PROVINCIALE VAL D'ELSA SNC

50053 EMPOLI

( FI )

Verbale n° 15961

Motore n° 5000011770

Matricola 106168

Comm. n° 20230120

Specifiche: MOTORE MAGNETIC BLQ-43-P-45 N.106168 Nm.3,2 G.4500 V.37V/KRP, A.5,7

Nm.3,2

Cuscinetto L.C.: 6204 /2RS C3

Cuscinetto L.O.C.: 6203 /2RSC3

Motore provato a 3000 giri ampere 0,64 termica klikson

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	1,5	>1999
FASE V	1,5	>1999
FASE W	1,5	>1999

Temperatura collaudo: 15°

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: \_\_\_\_\_

Avv. Riparato: \_\_\_\_\_

Avv. Revis.: **OK**

Altro: \_\_\_\_\_

Nm Motore: 3,2

Resolver: TAMAGAWA TS26400N641E10

Nm Freno: 3,2

Encoder: \_\_\_\_\_

Tacko Feedback: \_\_\_\_\_

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,9

Lato Opp. Comando: 0,9

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: ISO10816-MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 19	DBI: 19	DBI: 19	DBI: 3000
DBC: 5	DBC: 8	DBC: 8	DBC: 3000
DBM: 15	DBM: 12	DBM: 12	DBM: 3000

SURGE TEST ESITO  
2E+1000 OK

Firma Collaudatore  
GERARDO LISI