



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 23/06/2023

Spett.le

ITALCEMENTI S.P.A.

Via Stezzano, 87

24126 BERGAMO

(BG)

Verbale n° 16076

Motore n° 5000016158

Matricola N.044B28001

Comm. n° 20230491

Specifiche: MOTORE ALSTOM N3 RXS 710 L/66H N.044B28001 KW.3300 G.991 STATORE V.6000
A.365 INDOTTO V.1540 KG.15700

KW.3300

Cuscinetto L.C.: NU 1044 ML C3/ 6044M C3

Cuscinetto L.O.C.: NU 1044 ML C3

NOTE: Collaudo a vuoto: 1000 Volt, 18 Ampere, 1000 Giri.

Rapporto di trasformazione V St 107 Vrot 27.6/ VSt 503 V Rot 130,5

Il motore monta N°6 PT 100 su statore e N°2 PT 100 su cuscinetti.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$
FASE U	ST 0,059 ROT 0,0068	ST >1000 ROT >1000
FASE V	ST 0,059 ROT 0,0068	ST >1000 ROT >1000
FASE W	ST 0,059 ROT 0,0068	ST >1000 ROT >1000

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,5**

Lato Opp. Comando: **0,6**

Giri/min.: **1000**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: **22**

DBC: **0**

DBM: **11**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **22**

DBC: **5**

DBM: **13**

GIRI/min

DBI: **1000**

DBC: **1000**

DBM: **1000**

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA