



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 20/03/2023

Spett.le

ITALTRACTOR ITM S.P.A.

V.CONFORTINO, 30

40056 VALSAMOGGIA LOC.

CRESPELLANO

(BO)

Verbale n° 15984

Motore n° 5000015962

Matricola 199270

Comm. n° 20230087

Specifiche: POMPA PEDROLLO F40/200A N.199270 KW.7,5 G.2900 V.380/400 A.15,6 Hz.50

Kw.7,5

Cuscinetto L.C.: 6307 Z

Cuscinetto L.O.C.: 6206 Z


Note:

Collaudo a vuoto: 690 Volt, 2 Ampere, 2900 Giri

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	1,1	>1000
FASE V	1,1	>1000
FASE W	1,1	>1000

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 2900

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 20

DBC: 6

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20

DBC: 4

DBM: 15

GIRI/min

DBI: 2900

DBC: 2900

DBM: 2900

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA