



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 21/07/2023

Spett.le

ITALTRACTOR ITM S.P.A.

V.CONFORTINO, 30

40056 VALSAMOGGIA LOC.

CRESPELLANO

(BO)

Verbale n° 16106

Motore n° 5000016174

Matricola N.2022541221

Comm. n° 20230546

Specifiche: POMPA CALPEDA NM 40/20A/A N.2022541221 KW.7,5 G.2900 V.400/690 A.14,3/8,3
Qmin/max.15/42m3 Hmax/min.57,5/35m

KW.7,5

Cuscinetto L.C.: 6308 2RS1-C3


Cuscinetto L.O.C.: 6207 2RS1-C3

Collaudo a vuoto motore: 690 V 2,7A 2900giri/min

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	1	>1999
FASE V	1	>1999
FASE W	1	>1999

Temperatura collaudo: 21°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 2900

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 22

DBI: 21

DBI: 2900

DBC: 4

DBC: 3

DBC: 2900

DBM: 14

DBM: 13

DBM: 2900

SURGE TEST
2E + 1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ALESSANDRO MIGLIORI