



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Servomotore

Patrica, lì 01/06/2023

Spett.le

ITALTRACTOR ITM S.P.A.

V.CONFORTINO, 30

40056 VALSAMOGGIA LOC.

CRESPELLANO

(BO)

Verbale n° 16056

Motore n° 5000007397

Matricola EE580354002004

Comm. n° 20230297

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT5066-0AG71-1-Z N.EE580354002004

Cuscinetto L.C.: 6204 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6003 2RS/C3

Motore provato: rotazione senso orario 4000 Giri 0,3 A - rotazione senso antiorario 4000 Giri 0,3 A

Motore monta protezioni termiche di tipo PTC

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	1,5	>1999
FASE V	1,5	>1999
FASE W	1,5	>1999

Temperatura collaudo 20C°

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo:

Avv. Riparato:

Avv. Revis.: OK

Altro:

Nm Motore: 5,2

Resolver:

Nm Freno: 12

Encoder:

Tacko Feedback: 1FU1050-6NG

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 4000

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO2

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19

DBI: 18

DBI: 4000

DBC: 4

DBC: 6

DBC: 4000

DBM: 12

DBM: 10

DBM: 4000

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI