



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Servomotore

Eseguito il 19/05/2023

Spett.le

ITALTRACTOR ITM S.P.A.

V. CONFORTINO, 30

40056 VALSAMOGGIA LOC.

(BO)

CRESPELLANO

Verbale n° 16033

Motore n° 5000016061

Matricola C636074301005

Comm. n° 20230298

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FK6084-6AZ21-9ZZ9-Z S05 N.C636074301005 ABB ART.N.3HAB8278-1/04 V162 G.2775/3340

Cuscinetto L.C.: 6207/2RSC3

Cuscinetto L.O.C.: 6206/2RSC3

IL MOTORE E STATO PROVATO A 3000 GIRI CON ASSORBIMENTO DI 1,7 AMPERE
MONTA TERMICHE PTC

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0,4	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0,4	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	0,4	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 20°				Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: **ETE T2109-C362**

Nm Freno: **19**

Encoder: _____

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,9**

Lato Opp. Comando: **0,9**

Giri/min.: **3000**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 20	DBI: 19	DBI: 3000	
DBC: 4	DBC: 5	DBC: 3000	
DBM: 15	DBM: 14	DBM: 3000	

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI