



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.C.

Eseguito il 16/04/2024

Spett.le

ITALTRACTOR ITM S.P.A.

V.CONFORTINO, 30

40056 VALSAMOGGIA LOC.

CRESPELLANO

( BO )

Verbale n° 16326

Motore n° 5000011988

Matricola 175409

Comm. n° 20230498

Specifiche: MOTORE SENZA MARCA TIPO GNF(I)112.13SM/2 N.175408 KW.19 G.50/3000 V.440 A.49,6  
Ve.340 Ae,0,76

KW.19

Cuscinetto L.C.: 6308 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6308 2RS/C3

| RESISTENZA<br>ARMATURA Ω | RESISTENZA<br>ECCITAZIONE Ω | ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ                                                            | MEGGER<br>VOLT | PROVA RIGIDITA' V PER UN 1<br>MIN CEI-EN 60034-1:2000-10       |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 0.4                      | 325                         | Indotto: >1999<br>Eccitazione: >1999<br>Armat.: >1999<br>Compound:<br>Compensazione: | 1000           | Ind.-Campi: OK<br>Riparato:<br>Revisionato: OK<br>Collett.: OK |

Temperatura collaudo 18°C

PROVA TACKO

V: 19.8 a 1000 Giri

Ripile: 0.5

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: L57P

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: (5+5) x 16 x 30

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 3020

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 26

DBC: 5

DBM: 13

DBI: 26

DBC: 2

DBM: 12

DBI: 3020

DBC: 3020

DBM: 3020

| PROVE ELETTRICHE<br>ROTAZIONE ORARIA |     |     |     |         |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|---------|
| V.tacko                              | V.a | A.a | Ve  | Ae/GIRI |
| 13.4                                 | 100 | 1.1 | 249 | 685     |
| 59.6                                 | 440 | 1.7 | 252 | 3020    |
|                                      |     |     |     |         |
|                                      |     |     |     |         |

| PROVE ELETTRICHE<br>ROTAZIONE ANTIORARIA |     |     |     |         |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|---------|
| V.tacko                                  | V.a | A.a | Ve  | Ae/GIRI |
| 13.4                                     | 100 | 1.1 | 253 | 684     |
| 59.6                                     | 440 | 1.6 | 255 | 3020    |
|                                          |     |     |     |         |
|                                          |     |     |     |         |

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore  
ANGELO LISI