



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Servomotore

Eseguito il 22/12/2023

Spett.le

ITALTRACTOR ITM S.P.A.

V.CONFORTINO, 30

40056 VALSAMOGGIA LOC.

CRESPELLANO

(BO)

Verbale n° **16209**

Motore n° **5000016326**

Matricola **EK963751402017**

Comm. n° **20230882**

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT5076-0AC71-1-Z N.EK963751402017 Nm. 18,5 G.2000/3000 V.370 A.11,5/13,5

Nm. 18,5

Cuscinetto L.C.: 6205/2RSC3


Cuscinetto L.O.C.: 6203/2RSC3

MOTORE PROVATO A 2000 GIRI
MONTA TERMICHE PTC

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$
FASE U	<u>0,3</u>	<u>>1999</u>
FASE V	<u>0,3</u>	<u>>1999</u>
FASE W	<u>0,3</u>	<u>>1999</u>

Temperatura collaudo: 20°



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: 18,5

Resolver: _____

Nm Freno: 24

Encoder: _____

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,9

Lato Opp. Comando: 1

Giri/min.: 2000

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19

DBI: 18

DBI: 2000

DBC: 5

DBC: 6

DBC: 2000

DBM: 14

DBM: 15

DBM: 2000

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI