



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Servomotore

Eseguito il 16/11/2023

Spett.le

ITALTRACTOR ITM S.P.A.

V.CONFORTINO, 30

40056 VALSAMOGGIA LOC.

CRESPELLANO

(BO)

Verbale n° 16181

Motore n° 5000010804

Matricola EP401193501001

Comm. n° 20230889

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1PH7137-2ND02-0BC0 N.EP401193501001 G.1000-1350 V.322-416 A.43-42 Hz.34,60-46,30 COD.411


Cuscinetto L.C.: 6310/2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6208/2RSC3

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$
FASE U	0,4	>1999
FASE V	0,4	>1999
FASE W	0,4	>1999

Temperatura collaudo 20C°

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo:

Avv. Riparato:

Avv. Revis.: OK

Altro: OK

Nm Motore:

Resolver:

Nm Freno:

Encoder: ERN 1387-2048 5V

Tacko Feedback:

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 1350

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE DI GRUPPO 2

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 20

DBI: 19

DBI: 1350

DBC: 2

DBC: 3

DBC: 1350

DBM: 11

DBM: 12

DBM: 1350

SURGE TEST

ESITO

2E+1000V

OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI