



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.C.

Eseguito il 15/05/2023

Spett.le

JCOPLASTIC S.p.A.

PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 30

20124 MILANO

(MI)

Verbale n° 15996

Motore n° 5000016001

Matricola 7890 427/1991

Comm. n° 20230156

Specifiche: MOTORE ABB DMG225L N.7890 427/1991 KW.247 G.1962 Ve 220 Ae 15,1 V.440 A.601
CON VENTILATORE ABB MT90L24F165-2 N.MK110050-S KW.2.2/2.5 G.2870/3470 V.380-420/440-480 A.4.7/4.6

KW.247

Cuscinetto L.C.: NU 318 E XL TVP2 C3

Cuscinetto L.O.C.: 6315 C3

Protezione termica di tipo KLIXON esito OK 0,1 Ohm

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,1	12	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 20°C

PROVA TACKO

V: 60

Ripile: 0,5

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: E101

Q.tà spazzole: 20

Mis. spazzole: 10+10X32X45

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO 10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0,3

Lato Opp. Comando: 0,3

Giri/min.: 1962

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 23

DBC: 4

DBM: 14

DBI: 22

DBC: 3

DBM: 13

DBI: 1962

DBC: 1962

DBM: 1962

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
26,6	100	7,3	206	15,1/440
116,9	440	13,7	206	15,1/1965

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
26,6	100	7,3	206	15,1/440
116,9	441	13,6	206	15/1963

SURGE TEST

2E + 1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ALESSANDRO MIGLIORI