



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 27/06/2023

Spett.le

LASIM S.p.A. LAVORAZIONI SUSSIDIARIE

INDUSTRIE MECCANICHE - Soc. Unipersonale

Zona Industriale - Viale Austria

73100 LECCE

( LE )

Verbale n° 16079

Motore n° 5000015987

Matricola 886279

Comm. n° 20230138

Specifiche: MOTORE CANTONI Sg200L4 N.886279 HP.40 G.1466 V.380/415 A.55/53 HZ.50

HP.40

Cuscinetto L.C.: NU212 E XL TVP2 C3

Cuscinetto L.O.C.: 6212 C3

Collaudo a vuoto: 690V 10A 1500 giri/min

|        | RESISTENZA<br>STATORICA $\Omega$ | ISOLAMENTO VERSO<br>MASSA $M\Omega$ |
|--------|----------------------------------|-------------------------------------|
| FASE U | 0,28                             | >1999                               |
| FASE V | 0,28                             | >1999                               |
| FASE W | 0,28                             | >1999                               |

Temperatura collaudo: 25°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1  
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: \_\_\_\_\_

Avv. Riparato: **OK**

Avv. Revis.: \_\_\_\_\_

Altro: \_\_\_\_\_

Nm Motore: \_\_\_\_\_

Resolver: \_\_\_\_\_

Nm Freno: \_\_\_\_\_

Encoder: \_\_\_\_\_

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,1

Lato Opp. Comando: 0,1

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO  
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 18

DBI: 18

DBI: 1500

DBC: 4

DBC: 4

DBC: 1500

DBM: 13

DBM: 13

DBM: 1500

SURGE TEST

ESITO

2E + 1000

OK

Firma Collaudatore  
**ALESSANDRO MIGLIORI**