



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.C.

Eseguito il 24/08/2023

Spett.le

LASIM S.p.A. LAVORAZIONI SUSSIDIARIE

INDUSTRIE MECCANICHE - Soc. Unipersonale

Zona Industriale - Viale Austria

73100 LECCE

(LE)

Verbale n° 16127

Motore n° 5000014733

Matricola N.10217815

Comm. n° 20230160

Specifiche: MOTORE ANSALDO GH225SK N.10217815 KW.110 G.1000/2000 V.400 A.312 Ve222,63 Ae9,13-2,94

KW.110

Cuscinetto L.C.: NU218ECM

Cuscinetto L.O.C.: 6217/2RSC3

TERMICHE CLIKSON

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,3	18	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: >1999 Compensazione: _____	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: _____

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: SCHUNT E101

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: (10+10)32-45

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: _____

Lato Comando: 1

Lato Opp. Comando: 0,9

Giri/min.: 1090

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 17

DBC: 5

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 16

DBC: 6

DBM: 16

GIRI/min

DBI: _____

DBC: _____

DBM: _____

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
200	3,8	171	9,1	272
400	5,1	171	9,1	1090
400	5,1	56	2,9	2078

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
200	3,8	171	9,1	272
400	5,1	171	9,1	1090
400	5,1	56	2,9	2078

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI