



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccio, 16/a - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345 SDI-MSUXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministratore@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNI EN ISO 9001:2015
RO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, li 15/02/2023

Spett.le

LEONARDO S.p.A.

PIAZZA MONTE GRAPPA, 4

00195 ROMA

(RM)

Verbale n° 15957

Motore n° 5000015978

Matricola N.934474

Comm. n° 20230113

Specifiche: MOTORE BBC MJTL180L4 N.934474 KW.22 G.1455 V.380 A.43 COMPLETO DI POMPA ETANORM 185-315

KW.22

Cuscinetto L.C.: 6311/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6311/C3


Motore provato:

680V 8,4A 1450 giri

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,4	>1999
FASE V	0,4	>1999
FASE W	0,4	>1999

Temperatura collaudo: 20C°

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,4

Lato Opp. Comando: 0,4

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 18

DBI: 18

DBI: 1450

DBC: 2

DBC: 3

DBC: 1450

DBM: 11

DBM: 12

DBM: 1450

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI