

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345 SDI-MSUXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email: info@rem-motori.it; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNI EN ISO 9001:2015
R3-0310-05

Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, li 19/04/2023

Spett.le
MARANGONI S.P.A.
VIA DEL GARDA, 6
38068 ROVERETO (TN)

Verbale n° **16001** Motore n° **5000016036** Matricola
Comm. n° **20230234** Specifiche: MOTORE ABB KW.117 SENZA TARGA

kw.117

Cuscinetto L.C.: 6314M/C3 VL0241


Cuscinetto L.O.C.: 6313 2RS1/C3

Motore provato: 327V 121A 103,2Hz 2000Giri
Motore monta protezioni termiche del tipo NI KLIXON

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,5	<1999
FASE V	0,5	<1999
FASE W	0,5	<1999

Temperatura collaudo: **20C°**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: **546**
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,4**Lato Opp. Comando: **0,4**Giri/min.: **2000**Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 21	DBI: 20	DBI: 2000
	DBC: 3	DBC: 2	DBC: 2000
	DBM: 12	DBM: 11	DBM: 2000

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI