



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 05/07/2023

Spett.le

PROMA S.P.A.

V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI

81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE)

Verbale n° 16086

Motore n° 5000016156

Matricola N.S0123162.1

Comm. n° 20230483

Specifiche: MOTORE SEIPEE GM 355L 4 B3 N.S0123162.1 KW.315 G.1490 V.400/690 A.538/312

KW.315

Cuscinetto L.C.: NU 322 E

Cuscinetto L.O.C.: 6322 C3 IS.

Collaudo a vuoto : 690 volt ; 78 ampere ; 1500 giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$
FASE U	0,007	>1000
FASE V	0,007	>1000
FASE W	0,007	>1000

Temperatura collaudo: 26

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,1

Lato Opp. Comando: 0,1

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO 10816 3 MACCHINA GRUPPO 1

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21

DBI: 21

DBI: 1500

DBC: 5

DBC: 4

DBC: 1500

DBM: 13

DBM: 12

DBM: 1500

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
COSTANTINO SCACCIA