



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Servomotore

Eseguito il 13/12/2023

Spett.le

PROMA S.P.A.

V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI

81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE)

Verbale n° **16204**

Motore n° **5000016306**

Matricola

Comm. n° **20230833**

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FK7083-2AF71-1CB0 N.YFE3647515502002 Nm. 10,5 G. 3000 V. 308 A. 7,2 CON FRENO

Nm 10,5

Cuscinetto L.C.: 6207/2RSC3


Cuscinetto L.O.C.: 6205/2RSC3

MOTORE PROVATO A 3000 GIRI ASSORBIMENTO 1,7 AMPERE SENSO ORARIO 3000 GIRI ASSORBIMENTO 1,7 AMPERE SENSO ANTIORARIO MONTA TERMICHE KTY84

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$
FASE U	<u>0,7</u>	<u>>1999</u>
FASE V	<u>0,7</u>	<u>>1999</u>
FASE W	<u>0,7</u>	<u>>1999</u>

Temperatura collaudo: 17°

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: 10,5

Resolver: _____

Nm Freno: 22

Encoder: **AM24DQI88.003-2048**

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,9

Lato Opp. Comando: 1

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: <u>20</u>	DBI: <u>18</u>	DBI: <u>3000</u>
	DBC: <u>6</u>	DBC: <u>5</u>	DBC: <u>3000</u>
	DBM: <u>15</u>	DBM: <u>14</u>	DBM: <u>3000</u>

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI