



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345 SDI-MSUXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email: info@rem-motori.it; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



DASA-RÄGISTER
UNI EN ISO 9001:2015
R3-0310405

Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 15/05/2023

Spett.le
SEM SOLUTION S.r.l.
Via Marvin Gelber, 44/M
66100 Chieti Scalo (CH)

Verbale n° **16024** Motore n° **5000016085** Matricola **YFL9617-5388-01-019**
Comm. n° **20230330** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT6064-6AK71-4AK2-Z N.YFL9617-5388-01-019 Nm. 5,70 A. 7,7
G6000/9100 V.300


Cuscinetto L.C.: 6205 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6204 2RS/C3

Motore provato: 3000 Giri 0,45A
Il motore monta termiche KTY84

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	<u>0,7</u>	<u>>1999</u>
FASE V	<u>0,7</u>	<u>>1999</u>
FASE W	<u>0,7</u>	<u>>1999</u>
Temperatura collaudo: <u>20°</u>		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: 5,70
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: **ERN 1387-2048**
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,9

Lato Opp. Comando: 0,9

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: ISO10816-MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 17
DBC: 9
DBM: 15

DBI: 16
DBC: 8
DBM: 10

DBI: 3000
DBC: 3000
DBM: 3000

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI