



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Servomotore

Eseguito il 13/06/2023

Spett.le

SEM SOLUTION S.r.l.

Via Marvin Gelber, 44/M

66100 Chieti Scalo

(CH)

Verbale n° **16066**

Motore n° **5000016118**

Matricola **YFD340544002002**

Comm. n° **20230410**

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FK7086-7SF71-1FH3 N.YFD340544002002 Mo Nm38 A29 G.6000 Mn22 A18 G.3000 ECONDOR AM22DQ F49 - BRAKE 24Vdc W.28 SEM22018

Cuscinetto L.C.: 6207/2RSC3


Cuscinetto L.O.C.: 6206/2RSC3

MOTORE PROVATO A 3000 GIRI CON ASSORBIMENTO DI 1,2 AMPERE
MONTA TERMICHE KTY84

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$
FASE U	0,3	>1999
FASE V	0,3	>1999
FASE W	0,3	>1999

Temperatura collaudo: **20°**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: **38**

Resolver: _____

Nm Freno: **42**

Encoder: **EQN 1325-2048 IMPULSI**

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,9**

Lato Opp. Comando: **0,9**

Giri/min.: **3000**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **21**

DBI: **21**

DBI: **3000**

DBC: **6**

DBC: **8**

DBC: **3000**

DBM: **12**

DBM: **14**

DBM: **3000**

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI