



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Servomotore

Eseguito il 07/11/2023

Spett.le

SEM SOLUTION S.r.l.

Via Marvin Gelber, 44/M

66100 Chieti Scalo

(CH)

Verbale n° **16170**

Motore n° **5000016121**

Matricola **N2016**

Comm. n° **20230413**

Specifiche: MOTORE MOOG C2900391 N.N2016 KW.3,35 A.5 G.4000 Nm30 BRAKE V24 A1,03

KW.3,35

Cuscinetto L.C.: 6208/2RSC3

Cuscinetto L.O.C.: 6305/2RS C3


MOTORE PROVATO A 3000 GIRI CON ASSORB.DI 2,4 AMPERE

MONTA TERMICHE KLICSON

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$
FASE U	0,4	>1999
FASE V	0,4	>1999
FASE W	0,4	>1999

Temperatura collaudo: **19°**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: **30**

Resolver: _____

Nm Freno: **40**

Encoder: **SICK SRS50-HFAO-K01**

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,9**

Lato Opp. Comando: **0,5**

Giri/min.: **3000**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **23**

DBI: **22**

DBI: **3000**

DBC: **5**

DBC: **7**

DBC: **3000**

DBM: **14**

DBM: **15**

DBM: **3000**

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI