



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Servomotore

Eseguito il 31/08/2023

Spett.le

SEM SOLUTION S.r.l.

Via Marvin Gelber, 44/M

66100 Chieti Scalo

(CH)

Verbale n° **16071**

Motore n° **5000016133**

Matricola **N1858**

Comm. n° **20230448**

Specifiche: MOTORE MOOG C2900389 N.N1858 KW.2,93 G.4000 V.325 A.5.15 BRAKE Nm18 V24 A0,87 SEM22373

KW.2,93

Cuscinetto L.C.: 6207 / 2RSC3

Cuscinetto L.O.C.: 6305 / 2RSC3


TERMICHE KLIKSON 130°

PROVATO 3000 GIRI CON AMPERE 0,92

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	0,7	>1999
FASE V	0,7	>1999
FASE W	0,7	>1999

Temperatura collaudo: 30°

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: **13**

Resolver: _____

Nm Freno: **20**

Encoder: **SICK STEGMAN SRS50-HFAO-K01**

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **1**

Lato Opp. Comando: **0,9**

Giri/min.: **3000**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **24**

DBI: **22**

DBI: **3000**

DBC: **5**

DBC: **7**

DBC: **3000**

DBM: **15**

DBM: **12**

DBM: **3000**

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI