



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Servomotore

Eseguito il 19/12/2023

Spett.le

SEM AUTOMAZIONE S.r.l.

Via Marvin Gelber, 44/M

66100 Chieti Scalo

(CH)

Verbale n° **16206**

Motore n° **5000016137**

Matricola **362074**

Comm. n° **20230452**

Specifiche: MOTORE LAFERT B1030I-04096 N.362074 Mn. Nm24,2 G.4000 BRAKE 24Vdc 1,04Adc
SEM 22376

Cuscinetto L.C.: 6208/2RSC3


Cuscinetto L.O.C.: 6206/2RSC3

MOTORE PROVATO A 3000 GIRI CON ASSORB DI 1,7 AMPERE
MONTA TERMICHE KLIKSON NC

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω
FASE U	0,5	>1999
FASE V	0,5	>1999
FASE W	0,5	>1999

Temperatura collaudo: **20°**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: **24,2**

Nm Freno: **50**

Resolver: _____

Encoder: **SICKRS50-HGFAO-S01**

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,6**

Lato Opp. Comando: **0,9**

Giri/min.: **3000**

Grado Vibrazione: **ISO 10816-3MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **20**

DBI: **19**

DBI: **3000**

DBC: **4**

DBC: **6**

DBC: **3000**

DBM: **14**

DBM: **10**

DBM: **3000**

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI