



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Servomotore

Eseguito il 22/04/2024

Spett.le

SEM SOLUTION S.r.l.

Via Marvin Gelber, 44/M

66100 Chieti Scalo

(CH)

Verbale n° **16334**

Motore n° **5000016294**

Matricola **N.82309050**

Comm. n° **20230810**

Specifiche: MOTORE MOOG C2900391 N.82309050 Vac.325 A.5 BRAKE NM.41 V.24 A.1,03

Cuscinetto L.C.: 6208 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6305 2RS/C3

Collaudo motore a vuoto: 3000 Giri ; 2A

Il motore monta protezioni termiche del tipo: KTY84

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω
FASE U	0,8	>1000
FASE V	0,8	>1000
FASE W	0,8	>1000

Temperatura collaudo **20C°**

MEGGER
VOLT

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: **OK**

Nm Motore: **41**

Resolver: _____

Nm Freno: **47**

Encoder: **SRS50-HFA0-K21**

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,2**

Lato Opp. Comando: **0,2**

Giri/min.: **3000**

Grado Vibrazione: **ISO10816 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **23**

DBI: **21**

DBI: **3000**

DBC: **2**

DBC: **3**

DBC: **3000**

DBM: **12**

DBM: **14**

DBM: **3000**

SURGE TEST

ESITO

2E+1000V

OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI