



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email: info@rem-motori.it; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A.: 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 29/05/2023

Spett.le

SORGENIA POWER S.P.A.

Via Alessandro Algardi n. 4

20148 MILANO

(MI)

Verbale n° 16045

Motore n° 5000016049

Matricola 4610578

Comm. n° 20230277

Specifiche: MOTORE ABB HXR400LD4 N.4610578 KW.355 G.1489 V.6000 A.42 KG.2780

KW.355

Cuscinetto L.C.: 6324 M C3

Cuscinetto L.O.C.: 6319 M C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 850 Volt, 3,4 Ampere, 1497 Giri.

Il motore monta come protezione termica N°6 PT 100 sull'avvolgimento e N°2 PT 100 come sonde cuscinetto.

Collaudo scaldiglia: 230 Volt, 1,2 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	0,97	>1000
FASE V	0,97	>1000
FASE W	0,97	>1000

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

6000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,1

Lato Opp. Comando: 0,1

Giri/min.: 1497

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 22

DBC: 4

DBM: 11

LATO OPP. COMANDO

DBI: 21

DBC: 6

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1497

DBC: 1497

DBM: 1497

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA