



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 28/11/2023

Spett.le

SORGENIA POWER S.P.A.

Via Alessandro Algardi n. 4

20148 MILANO

( MI )

Verbale n° 16194

Motore n° 5000016346

Matricola N.1004/1268512-001-2

Comm. n° 20230941

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA7106-4AA64-Z N.1004/1268512-001-2 KW.2,2 G.1420 V.400/690

KW.2,2

Cuscinetto L.C.: 6206 2ZR

Cuscinetto L.O.C.: 6205 2ZR

NOTE:

Collaudo A Vuoto: 690 Volt, 0.7 Ampere, 1495 Giri

|        | RESISTENZA<br>STATORICA Ω | ISOLAMENTO VERSO<br>MASSA MΩ |
|--------|---------------------------|------------------------------|
| FASE U | 0.2                       | >1999                        |
| FASE V | 0.2                       | >1999                        |
| FASE W | 0.2                       | >1999                        |

Temperatura collaudo

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1  
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo:

Avv. Riparato:

Avv. Revis.: OK

Altro:

Nm Motore:

Resolver:

Nm Freno:

Encoder:

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 1420

Grado Vibrazione:

CUSCINETTO  
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 12

DBI: 12

DBI: 1420

DBC: 4

DBC: 5

DBC: 1420

DBM: 14

DBM: 16

DBM: 1420

SURGE TEST  
2E+1000

ESITO  
OK

Firma Collaudatore  
COSTANTINO SCACCIA