R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email PEC : rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it
Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605

ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.
Eseguito il 29/11/2023

Spett.le
SORGENIA POWER S.P.A.
Via Alessandro Algardi n. 4
20148 MILANO (MI)

Verbale n° **16196** *Motore n°* **5000016349** *Matricola* **N.1004/1268512-001-1**
Comm. n° **20230944** *Specifiche:* MOTORE SIEMENS 1LA7106-4AA64-Z N.1004/1268512-001-1 KW.2,2 G.1420 V.400/690

KW.2,2
Cuscinetto L.C.: 6206 2-ZR C3 *Cuscinetto L.O.C..* 6205 2-ZR C3

NOTE:
Collaudo A Vuoto:660 Volt,0.7 Ampere,1492 Giri

	RESISTENZA STATORICA Ω	*ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ*
FASE U	**0.3**	**>1999**
FASE V	**0.3**	**>1999**
FASE W	**0.3**	**>1999**

Temperatura collaudo

MEGGER VOLT **1000**

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
Avv. Nuovo:
Avv. Riparato:
Avv. Revis.: **OK**
Altro:

Nm Motore: *Resolver:*
Nm Freno: *Encoder:*

Vibrazione macchina (mm/sec)
Lato Comando: **0.3**
Lato Opp. Comando. **0.3**
Giri/min..: **1492**
Grado Vibrazione:

CUSCINETTO DBC/DBM 10--/--20	*LATO COMANDO*	*LATO OPP. COMANDO*	*GIRI/min*
	DBI: **12**	*DBI:* **14**	*DBI:* **1492**
	DBC: **6**	*DBC:* **7**	*DBC:* **1492**
	DBM: **13**	*DBM:* **15**	*DBM:* **1492**

SURGE TEST	*ESITO*
2E+1000	**OK**

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA